



**Foto n. 01 - Cornicione esterno**



**Foto n. 02 - Grondaia**



**Foto n. 03 – Grondaia**



**Foto n. 04 – Aula interna**



**Foto n. 05 – Parete esterna**



**Foto n. 06 – Parete esterna**



**Foto n. 07 – Pensilina esterna**



**Foto n. 8 – Rampa esterna priva di ringhiera**



**Foto n. 9 – Pensilina esterna**



**Foto n. 10 - Prospetto lato ingresso OVEST**



**Foto n. 11 - Prospetto lato SUD**



**Foto n. 12 - Prospetto lato SUD-OVEST**



**Foto n. 13 - Prospetto NORD**



**Foto n. 14 - Cornicione - Pensilina**



**Foto n. 15 - Canale - pluviale**



**Foto n. 16 - Intonaco esterno della trave di piano**



**Foto n. 17 - Parete esterna lato NORD**



**Foto n. 18 - Parete esterna lato SUD**



**Foto n. 19 - Canale - pluviale**



**Foto n. 20 - Canale - pluviale**



**Foto n. 21 - Parete pensilina ingresso**



**Foto n. 22 - Intradosso aula**



**Foto n. 23 - Materiale staccato dall'intradosso aula**



**Foto n. 24 - Intradosso altra aula**



**Foto n. 25 - Mattonelle distaccate servizi igienici**



**Foto n. 26 - Materiale staccato dall'intradosso aula**